

## Anhang 1 zum Überwachungsprogramm Saale-Holzland-Kreis

Zusammenstellung der von der Überwachungsbehörde im Geltungsbereich des Überwachungsprogramms zu überwachenden Anlage mit Überwachungs-  
turnus

Anlage	Nr. der 4. BlmSchV	Name/Firma	Standort	Überwachungs- turnus (Jahre)	letzte Überwachung erfolgte am
galvanische Oberflächenbehand- lungsanlage	3.10.1	Pieper & Co. Oberflächen- technik Hermsdorf GmbH	Hermsdorf	3	20.12.2016
Immobilisierung	8.11.1.1 G,E	RCO Recycling-Centrum GmbH	Bad Kloster- lausnitz	3	21.11.2018
Lagerung gefährlicher Abfälle	8.12.1.1 G,E	RCO Recycling-Centrum GmbH	Bad Kloster- lausnitz	3	21.11.2018
Anlage zur Herstellung von Ersatz- brennstoffen	8.11.1.1 G,E	RCO Recycling-Centrum GmbH	Bad Kloster- lausnitz	3	21.11.2018
Lageranlagen	9.3.2 V	Linzmeier Bauelemente GmbH	Heideland	5	01.07.2015
Flüssiggastank	9.1.1.1 G	Primagas	Waldeck	5	08.03.2018
Biogasanlage	8.6.3.2 V 9.1.1.2 V	Biogas Milda GmbH & CO.KG	Zimmritz	5	20.11.2017
Biogasanlage	8.6.3.2 V 9.1.1.2 V	Agrargenossenschaft Kö- nigshofen eG	Königshofen	5	17.05.2018