

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung



gemäß

- § 52a Abs. 5 BImSchG
 § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber:

Betreiber	TRIDELTA Hartferrite GmbH
Betriebsname	Hartferrite
Betriebsanschrift	Marie-Curie-Straße 3 07629 Hermsdorf
Anlagenbezeichnung	Drehrohrofenanlage
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	4.2.e Herstellung von anorganischen Chemikalien wie Nichtmetalle, Metalloxide oder sonstige anorganische Verbindungen wie Kalziumkarbid, Silicium, Siliciumkarbid
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	4.1.16 Anlage zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische, biochemische oder biologische Umwandlung in industriellem Umfang zur Herstellung von Nichtmetallen, Metalloxiden oder sonstigen anorganischen Verbindungen wie Kalziumkarbid, Silicium; Siliciumkarbid; anorganischen Peroxide, Schwefel
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	3

Daten Überwachungsbehörde:

Zuständige Behörde	Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
Postanschrift	Im Schloß, 07607 Eisenberg
Kontakt	036691 70333

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	06.10.2022
Datum Bericht	11.10.2022
Übersendung an den Betreiber	12.10.2022

2. Grundlagen/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen Immissionsschutzrechtliche Genehmigung
- sonstige

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	Nr. 36/10 vom 13.05.2011 des TLVwA, Kontrolle nach § 52 a BImSchG
---	---

3. Beteiligte Behörde

- untere Immissionsschutzbehörde
- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> nach § 52 AwSV	
<input type="checkbox"/> nach §§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> nach § 29 b BImSchG	
<input type="checkbox"/> sonstige	

5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
- Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	Kontrolle Drehrohrofenanlage (DRO), Kontrolle Brennbetrieb, Kontrolle Gesamtanlage.
----------------------	---

6. Prüffthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Abwasser
- wassergefährdende Stoffe
- Boden
- Betriebssicherheit
- sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	Einhaltung der Genehmigung für DRO III, Staubgehalt im Abgas; Optimierung Entstaubung; Durchgangsöfen elektr. beheizt, keine Abluftführung; Entsorgung Filterstaub
---------------------------------------	--

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellung	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen	- Kontrolle der Abgasreinigung am DRO 03 besprochen - Anordnung zur Messung bei Wiederinbetriebnahme der DRO 01 und DRO 02 nach dem 06.10.2022	<input type="checkbox"/> nicht notwendig <input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung bis <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> Schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung bis <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung


 Riemann
 Sachbearbeiter