

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung



gemäß

- § 52a Abs. 5 BImSchG
 § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber:

Betreiber	Agrar Handelsgesellschaft Salzfurkapelle mbH & Co.KG Hinsdorfer Weg 2 06780 Zörbig
Betriebsname	Hähnchenmastanlage Serba, Mast VI (Bereich 1-3)
Betriebsanschrift	Gemarkung Serba, Flur 6, Flurstück 281/6 und 277/5 Gemarkung Waldeck, Flur 5, Flurstück 258/4, 258/6, 258/7 Gemarkung Hetzdorf, Flur 2, Flurstück 602/1
Anlagenbezeichnung	Hähnchenmastbetrieb Serba
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	6.6. a) Intensivhaltung oder Aufzucht von Geflügel mit mehr als 40.000 Plätzen für Geflügel
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	7.1.3.1 Anlagen zum Halten und zur Aufzucht von Mastgeflügel mit 40.000 oder mehr Mastgeflügelplätzen
Überwachungsintervall bei re- gelmäßiger Überwachung (Jahre)	3 Jahre

Daten Überwachungsbehörde:

Zuständige Behörde	Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
Postanschrift	Im Schloß, 07607 Eisenberg
Kontakt	Umwelt@lrashk.thueringen.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	04.05.2022
Datum Bericht	12.05.2022
Übersendung an den Betreiber	18.05.2022

2. Grundlagen/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen Immissionsschutzrechtliche Genehmigung
- sonstige

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	Genehmigungsbescheid 08/97 vom 08.05.1998 i. V. m. Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG Nr. 36/12 vom 16.12.2013 Anordnung (nach § 17 BImSchG) A 17-04/15 vom 19.06.2015 – Sanierung von 6 Mastställen mit Holzbinder
---	--

3. Beteiligte Behörde

- untere Immissionsschutzbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Naturschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Veterinäramt
- untere Wasserbehörde
- untere Baubehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> nach § 52 AwSV	
<input type="checkbox"/> nach §§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> nach § 29 b BImSchG	
<input type="checkbox"/> sonstige	

5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
- Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	In der Mast VI wurde nur Das Notstromaggregat kontrolliert. Alle Ställe waren am Tag der Kontrolle leer.
----------------------	--

6. Prüfthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
- Abfall
- wassergefährdende Stoffe
- Betriebssicherheit

- Lärm
- Abwasser
- Boden
- sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	Information zur Umsetzung Nr. 5.4.7.1 der TA-Luft 2021 Speziell zur Fütterung und der eingesetzten Futtermittel sowie der möglichen Umsetzung einer Abluftreinigung
------------------------------------	--

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellung	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen	Es konnten keine Mängel festgestellt werden.	<input type="checkbox"/> nicht notwendig <input type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung bis <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> Schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung bis <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung

Kliesch

Kliesch
Sachbearbeiterin

