

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung



gemäß

- ☒ § 52a Abs. 5 BImSchG
☐ § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber:

Betreiber	Astenhof Frischgeflügel Produktions- und Handels GmbH
Betriebsname	Astenhof Frischgeflügel Produktions- und Handels GmbH
Betriebsanschrift	Eisenberger Straße 5, 07607 Hainspitz
Anlagenbezeichnung	Geflügelschlachtbetrieb Hainspitz
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	6.4.a Betrieb von Schlachthäusern mit einer Produktionskapazität von mehr als 50 t Schlachtkörper pro Tag 6.4.b.iii Herstellung von Nahrungsmitteln aus tierischen und pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionskapazität von mehr als 75 Tonnen Fertigerzeugnissen pro Tag
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	7.2.1. Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer Kapazität von 50 t Lebendgewicht oder mehr je Tag 7.34.1 Anlagen zur Herstellung von sonstigen Nahrungs- oder Futtermittelerzeugnissen mit einer Produktionskapazität von 75 Tonnen oder mehr je Tag – hier Handels- und Verarbeitungsware
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	Jährlich (1)

Daten Überwachungsbehörde:

Zuständige Behörde	Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
Postanschrift	Im Schloß, 07607 Eisenberg
Kontakt	umwelt@lrashk.thueringen.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	26.09.2024
Datum Bericht	29.10.2024
Übersendung an den Betreiber	29.10.2024

2. Grundlagen/Anlass

- ☒ Überwachungsprogramm
- ☐ schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- ☐ Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- ☐ Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- ☐ Verstoß gegen Immissionsschutzrechtliche Genehmigung
- ☒ sonstige Umsetzung Baugenehmigung, Ersatz Anlagenteilen

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	Genehmigungsbescheid 19/01 vom 09.12.2004, weiter Bescheide hier nicht aufgeführt
---	---

3. Beteiligte Behörde

- ☒ untere Immissionsschutzbehörde
- ☒ untere Wasserbehörde
- ☐ untere Abfallbehörde
- ☐ untere Baubehörde
- ☐ untere Naturschutzbehörde
- ☐ untere Bodenschutzbehörde
- ☒ Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- ☐ Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- ☐ Veterinäramt
- ☐ sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

☐ nach § 52 AwSV	
☐ nach §§ 26, 28 BImSchG	
☐ nach § 29 b BImSchG	
☐ sonstige	

5. Überwachungsumfang

- ☐ Gesamtanlage
- ☒ Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	Auswertung Protokoll 2023, Klärung offener wasserrechtlicher Probleme, Kontrolle Annahme, Zerlegung und Verarbeitung, Beschwerden, Ordnung und Sicherheit
----------------------	---

6. Prüff Themen

- ☒ Luftschadstoffe / Gerüche
- ☒ Lärm
- ☐ Abfall
- ☐ Abwasser
- ☒ wassergefährdende Stoffe
- ☐ Boden
- ☒ Betriebssicherheit
- ☒ sonstiges Umsetzung 42. BImSchV

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	Gespräch zur Änderungsgenehmigung, Absprache Bauablauf, Nachfrage zu Verantwortlichkeiten/Veränderungen im Betriebsregime, Umsetzung wasserrechtlicher Belange, Brandschutz
------------------------------------	---

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellung	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
☒ keine oder geringfügige Abweichungen	Festlegung Grobkonzept zur Dichtheitsprüfung Leitungen	☒ nicht notwendig ☐ Mitteilung an Betreiber
☐ relevante Abweichungen		☐ keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt ☐ Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung bis ☐ Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung ☐ Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
☐ Schwerwiegende Abweichungen		☐ Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung bis ☐ Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen ☐ Widerruf der Genehmigung


 Riemann
 Sachbearbeiter